


株式会社 インテグラル

2007/12/12

常時微動測定 建築施工過程における固有振動数の変化 ~ ①K邸での測定結果~









物件外観写真

リフォーム前



外壁:

モルタル きずり





外壁:

モルタル撤去 きずり撤去(一部残有り)

3 工事中(2)



外壁:

全面に構造用合板



工事完了




外壁:


鉄板サイディング 構造用合板



計測•解析

株式会社 インテグラル







解析結果・結論



解析結果

(固有振動数[Hz])

① リフォーム前 X方向:6.23 Y方向:5.00

外壁:モルタル、きずり

②工事中(1) X方向:5.13 Y方向:4.27


外壁:モルタル撤去、きずり撤去(一部有り)

③工事中(2) X方向:5.74 Y方向:4.67

外壁:全面に構造用合板

④工事完了 X方向:6.23 Y方向:5.25

外壁:構造用合板、鉄板サイディング



結論•考察



- 1. 施工過程における固有振動数の増加が確認できた。
- 2. リフォーム前の外壁が、ひび割れ等の無いモルタル(高剛性)であったので、工事前後で固有振動数に変化が見られないが、剛性の低い外壁であったならば、工事前後で振動数の変化が確認できた可能性がある。
- 3. 今後はモルタル以外の外壁においても、調査を行っていく予定である。