

# 「ホームズ君 筋かいセンサー」 実物件測定結果レポート

【建築年】1992年(平成4年)築

【建築地】茨城県土浦市

【構法】在来軸組構法

【筋かい仕様】2つ割(45×90mm)

## ■建物概要




【建築年】1992年(平成4年)築

【場所】茨城県土浦市

【構法】在来軸組構法

【筋かい仕様】2つ割(45×90mm)

## ■平面図



No.	壁の写真、壁の構成、測定結果	グラフ表示モード	画像表示モード (推定線OFF)	画像表示モード (推定線ON)
①	<p><b>新京壁 (真壁)</b></p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚 (右)柱頭</p> <p>【外壁】</p> <p>【室内】</p>			
②	<p><b>クロス仕上げ (大壁)</b></p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚 (右)柱頭</p> <p>【室内】</p> <p>【室内】</p>			
③	<p><b>クロス仕上げ (大壁)</b></p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:V字</p> <p>【室内】</p> <p>【室内】</p>			
④	<p><b>クロス仕上げ (大壁)</b></p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。 筋かい存在:あり 位置:(左)柱脚 (右)柱頭</p> <p>【室内】</p> <p>【室内】</p>			